

Zewnętrzna Hoopster® Rings (metryczne)


Seria XHSM



An AFC Industries Company

Pozycje magazynowe dostępne w:

- Stal węglowa
- 302 Stal nierdzewna



| Numer części ^{1,2} | Średnica wału | Pierścień | | | Rowek | | Plastyczność rowka (N) ² |
|-----------------------------|---------------|---------------------|--------------------|---------|----------|-----------|-------------------------------------|
| | | Średnica wewnętrzna | Ściana promieniowa | Grubość | Średnica | Szerokość | |
| XHSM-10 | 10 | 9,37 | 0,43 | 1,14 | 9,57 | 1,27 | 1051 |
| XHSM-11 | 11 | 10,35 | 0,43 | 1,14 | 10,57 | 1,27 | 1156 |
| XHSM-12 | 12 | 11,33 | 0,43 | 1,14 | 11,57 | 1,27 | 1262 |
| XHSM-13 | 13 | 12,21 | 0,53 | 1,65 | 12,47 | 1,78 | 1688 |
| XHSM-14 | 14 | 13,19 | 0,53 | 1,65 | 13,47 | 1,78 | 1818 |
| XHSM-15 | 15 | 14,17 | 0,53 | 1,65 | 14,47 | 1,78 | 1948 |
| XHSM-16 | 16 | 15,15 | 0,53 | 1,65 | 15,47 | 1,78 | 2078 |
| XHSM-17 | 17 | 16,13 | 0,53 | 1,65 | 16,47 | 1,78 | 2208 |
| XHSM-18 | 18 | 17,03 | 0,61 | 2,24 | 17,39 | 2,36 | 2672 |
| XHSM-19 | 19 | 18,01 | 0,61 | 2,24 | 18,39 | 2,36 | 2820 |
| XHSM-20 | 20 | 18,99 | 0,61 | 2,24 | 19,39 | 2,36 | 2968 |
| XHSM-21 | 21 | 19,97 | 0,61 | 2,24 | 20,39 | 2,36 | 3117 |
| XHSM-22 | 22 | 20,95 | 0,61 | 2,24 | 21,39 | 2,36 | 3265 |
| XHSM-23 | 23 | 21,93 | 0,61 | 2,24 | 22,39 | 2,36 | 3414 |
| XHSM-24 | 24 | 22,91 | 0,61 | 2,24 | 23,39 | 2,36 | 3562 |
| XHSM-25 | 25 | 23,89 | 0,61 | 2,24 | 24,39 | 2,36 | 3711 |
| XHSM-26 | 26 | 24,72 | 0,76 | 3,00 | 25,24 | 3,12 | 4824 |
| XHSM-27 | 27 | 25,70 | 0,76 | 3,00 | 26,24 | 3,12 | 5009 |
| XHSM-28 | 28 | 26,68 | 0,76 | 3,00 | 27,24 | 3,12 | 5195 |
| XHSM-29 | 29 | 27,66 | 0,76 | 3,00 | 28,24 | 3,12 | 5380 |
| XHSM-30 | 30 | 28,64 | 0,76 | 3,00 | 29,24 | 3,12 | 5566 |
| XHSM-31 | 31 | 29,62 | 0,76 | 3,00 | 30,24 | 3,12 | 5751 |
| XHSM-32 | 32 | 30,60 | 0,76 | 3,00 | 31,24 | 3,12 | 5937 |
| XHSM-33 | 33 | 31,48 | 0,86 | 3,81 | 32,14 | 3,94 | 6939 |
| XHSM-34 | 34 | 32,46 | 0,86 | 3,81 | 33,14 | 3,94 | 7149 |
| XHSM-35 | 35 | 33,44 | 0,86 | 3,81 | 34,14 | 3,94 | 7359 |
| XHSM-36 | 36 | 34,42 | 0,86 | 3,81 | 35,14 | 3,94 | 7569 |
| XHSM-37 | 37 | 35,40 | 0,86 | 3,81 | 36,14 | 3,94 | 7780 |
| XHSM-38 | 38 | 36,38 | 0,86 | 3,81 | 37,14 | 3,94 | 7990 |
| XHSM-40 | 40 | 38,34 | 0,86 | 3,81 | 39,14 | 3,94 | 8411 |
| XHSM-41 | 41 | 39,32 | 0,86 | 3,81 | 40,14 | 3,94 | 8621 |
| XHSM-42 | 42 | 40,30 | 0,86 | 3,81 | 41,14 | 3,94 | 8831 |
| XHSM-45 | 45 | 43,13 | 0,97 | 4,75 | 44,03 | 4,88 | 10575 |
| XHSM-47 | 47 | 45,09 | 0,97 | 4,75 | 46,03 | 4,88 | 11045 |
| XHSM-48 | 48 | 46,07 | 0,97 | 4,75 | 47,03 | 4,88 | 11280 |
| XHSM-50 | 50 | 48,03 | 0,97 | 4,75 | 49,03 | 4,88 | 11750 |
| XHSM-51 | 51 | 49,01 | 0,97 | 4,75 | 50,03 | 4,88 | 11985 |
| XHSM-52 | 52 | 49,99 | 0,97 | 4,75 | 51,03 | 4,88 | 12220 |
| XHSM-55 | 55 | 52,93 | 0,97 | 4,75 | 54,03 | 4,90 | 12925 |
| XHSM-56 | 56 | 53,91 | 0,97 | 4,75 | 55,03 | 4,90 | 13160 |
| XHSM-57 | 57 | 54,89 | 0,97 | 4,75 | 56,03 | 4,90 | 13395 |
| XHSM-58 | 58 | 55,87 | 0,97 | 4,75 | 57,03 | 4,90 | 13630 |
| XHSM-60 | 60 | 57,83 | 0,97 | 4,75 | 59,03 | 4,90 | 14100 |
| XHSM-62 | 62 | 59,62 | 1,14 | 5,72 | 60,86 | 5,87 | 17254 |
| XHSM-63 | 63 | 60,60 | 1,14 | 5,72 | 61,86 | 5,87 | 17532 |
| XHSM-64 | 64 | 61,58 | 1,14 | 5,72 | 62,86 | 5,87 | 17811 |
| XHSM-65 | 65 | 62,56 | 1,14 | 5,72 | 63,86 | 5,87 | 18089 |
| XHSM-67 | 67 | 64,52 | 1,14 | 5,72 | 65,86 | 5,87 | 18645 |
| XHSM-68 | 68 | 65,50 | 1,14 | 5,72 | 66,86 | 5,87 | 18924 |
| XHSM-70 | 70 | 67,46 | 1,14 | 5,72 | 68,86 | 5,87 | 19480 |
| XHSM-72 | 72 | 69,42 | 1,14 | 5,72 | 70,86 | 5,87 | 20037 |
| XHSM-75 | 75 | 72,36 | 1,14 | 5,72 | 73,86 | 5,87 | 20872 |
| XHSM-76 | 76 | 73,34 | 1,14 | 5,72 | 74,86 | 5,87 | 21150 |

¹ Dodaj przyrostek "-S02" dla stali nierdzewnej 302. ² W oparciu o granicę plastyczności materiału rowka wynoszącą 310 N/mm² i współczynnik bezpieczeństwa.

³ Wymagane ostre krawędzie rowka.